



Abgrenzung des Untersuchungsraumes der Dorferneuerung
 - - - Fachplanung Grünordnung
 - - - Ortsräumliche Planung

DORFERNEUERUNG MÜHLHAUSEN
 Stadt Neustadt an der Donau

LEGENDE - BESTAND

- Verkehrsflächenklassifizierung
- Bundesstraße
 - Kreisstraße
 - Ortsstraße, mit vorrangig erschließender Funktion
 - Ortsstraße, mit erhöhtem Durchgangs- und Zielverkehr
 - Beginn der Ortsdurchfahrt
 - zulässige Höchstgeschwindigkeit, je Straßenzug
- Infrastruktureinrichtungen
- Fußweg, vorhanden mit mind. 1,25 m Breite, gepflastert oder asphaltiert
 - Fußweg, vorhanden mit mind. 1,25 m Breite, befestigt (unversiegelt)
 - Haltestelle des ÖPNV
 - Parkflächen

LEGENDE - BEWERTUNG

- Fußweg, fehlend
 - Lückenschluss der Fehlstelle eines straßenbegleitenden Fußweges im Bereich der Kreuzung Pfarrer-Meier-Weg / Geibenstettener Straße
 - Engstelle mit fehlendem Gehweg im Kreuzungsbereich Siegenburger Straße / Drahtgasse
 - Lückenschluss der Fehlstelle eines straßenbegleitenden Fußweges in der Siegenburger Straße zwischen der Kreuzung Dümbucher Straße und der Wittmann-Kapelle
- Fußweg, in zu geringer Breite vorhanden
 - Am Biergarten Lenker vor der Kreuzung Siegenburger Straße / Geibenstettener Straße aufgrund hervorstehender Gebäudekante und zu breiter Fahrbahn
- Verkehrsfächen mit überbreiter Versiegelung
 - Siegenburger Straße Ortsmitte
- Verkehrssituation mit eingeschränkten Sichtverhältnissen
 - Kreuzungsbereich Siegenburger Straße / Geibenstettener Straße
 - Kreuzungsbereich Siegenburger Straße / Drahtgasse
 - Kreuzungsbereich Siegenburger Straße / Dümbucher Straße
 - Holzfuhrten z.B. Geibenstettener Straße 2, Siegenburger Straße 28

LEGENDE - BEWERTUNG

- Verkehrsfächen mit hohem Handlungsbedarf | siehe Textwabe
- besondere Gefahrenstellen für Verkehrsteilnehmer
 - Bereich Siegenburger Straße / Ortsmitte bei Gasthof Lenker: Gefahrenstelle durch beengten Gehweg, überhöhte Fahrgeschwindigkeiten und fehlenden Querungsbereich für Fußgänger
 - Kreuzung Siegenburger Straße / Drahtgasse: Gefahrenstelle durch fehlenden Gehweg direkt im Kreuzungsbereich bei Anwesen Siegenburger Straße 27, ebenso fehlende Querungsmöglichkeit für Fußgänger
 - Kreuzung Siegenburger Straße / Dümbucher Straße: Gefahrenstelle durch beengte Gehwege auf beiden Seiten der Siegenburger Straße, bei Anwesen Nr. 51 und 58, ebenso fehlende Querungshilfe für Fußgänger, für Kraftfahrzeuge schlecht einsehbare Kreuzung mit überhöhten Durchfahrtschwindigkeiten
- fehlende Wegeverbindung für Fußgänger und Radfahrer
 - Fehlende sichere Fuß- und Radwegeverbindung der Sportanlage am nördlichen Ortsrand mit dem Ortskern, überhöhte Fahrgeschwindigkeiten durch schlecht wahrnehmbaren Ortseingang
 - Fehlende sichere Fuß- und Radwegeverbindung zwischen der Kreuzung Siegenburger Straße / Dümbucher Straße und der Wittmann-Kapelle, zudem Gefahrenpotential durch überhöhte Fahrgeschwindigkeiten
 - Fehlende Radwegeverbindung zwischen dem Dorf (bei der Wittmann-Kapelle) und der Anbindung an den überregionalen Radweg südöstlich des Ortes

LEGENDE - BEWERTUNG

- Querungsbereich mit Handlungsbedarf
 - Siegenburger Straße im Bereich der Feuerwehr / Kreuzung Herrenholzstraße: fehlende Querungshilfe
 - Siegenburger Straße, Ortsmitte, im Bereich der Kreuzung Geibenstettener Straße: fehlende Querungshilfe
 - Siegenburger Straße Kreuzung Drahtgasse: fehlende Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer (Weg zu den Sportanlagen, Rad- und Wanderwegestrecke)
 - Siegenburger Straße Kreuzung Dümbucher Straße: fehlende Querungshilfe an besonderer Gefahrenstelle
 - Siegenburger Straße an den Wittmann-Kapelle: bei Ausbau Radwegeverbindung Notwendigkeit einer Querungshilfe
 - Siegenburger Straße im Bereich der Anbindung zum überörtlichen Radweg: bei Ausbau Radwegeverbindung Notwendigkeit einer Querungshilfe

LEGENDE - GRUNDLAGEN

Digitale Flurkarte

- Flurstücksgrenze
- Gebäude
- Ortsstraßenbezeichnung

Verkehrszahlen Kreisstraße

KEH 22	Landshut	Begriffserklärung
Baujahr	2010	
KFZ	4.917	KFZ
PV	4.666	PV
GV	291	GV
SV	239	SV

Begriffserklärung

- DIV Kfz-Verkehr alle Tage
- DIV Personnenverkehr
- DIV Güterverkehr
- DIV Schwerverkehr

MKS ARCHITEKTEN - INGENIEURE GmbH

Muhenweg 8 - 94347 Ascha - Tel. 09961/94210 - Fax 09961/942129 - Mail: ascha@mks-ai.de - Web: http://www.mks-ai.de

PLANART Bestand Bewertung	ZEICHNUNG-NR. B 1.0
BAUORT / PROJEKT Stadt Neustadt an der Donau Dorferneuerung Mühlhausen Ortsräumliche Planung und Fachplanung Grünordnung / Dorfökologie	PROJEKT-NR. 2015-13
AUFTRAGGEBER / BAUHER Stadt Neustadt a. d. Donau Stadtplatz 1 93333 Neustadt a. d. Donau	REGIERUNGS-BEZIRK Niederbayern
DAUERSTELLUNG BESTAND / BEWERTUNG Handlungsfeld VERKEHR	MASSSTAB 1:2500
BEARBEITET al/ks	GEZEICHNET al/ks
DRUCK Ascha, den 12.10.2016	DATEINAME al/ks